



Класове ремонти за двойни механични уплътнения и МЧУ cartridge

I. Клас ремонт

Разглобяване на механичното уплътнение
 Почистване с песъкоструене и ултразвук
 Подмяна на вторични уплътнители
 Проверка на допуските, подмяна на винтове
 Подмяна на пружини, шайби и опорни пръстени

Всички триещи повърхности шлифоване и лепинговане

Сглобяване и документация
 Тест за херметичност

II. Клас ремонт

Разглобяване на механичното уплътнение
 Почистване с песъкоструене и ултразвук
 Подмяна на вторични уплътнители
 Проверка на допуските, подмяна на винтове
 Подмяна на пружини, шайби и опорни пръстени

Шлифоване и лепинговане на три триещи повърхности

и смяна на една триеща повърхност,

Сглобяване и документация
 Тест за херметичност

III. Клас ремонт

Разглобяване на механичното уплътнение
 Почистване с песъкоструене и ултразвук
 Подмяна на вторични уплътнители
 Проверка на допуските, подмяна на винтове
 Подмяна на пружини, шайби и опорни пръстени

Шлифоване и лепинговане на две триещи повърхности

и смяна на две триещи повърхности,

Сглобяване и документация
 Тест за херметичност

IV. Клас ремонт

Разглобяване на механичното уплътнение
 Почистване с песъкоструене и ултразвук
 Подмяна на вторични уплътнители
 Проверка на допуските, подмяна на винтове
 Подмяна на пружини, шайби и опорни пръстени

Шлифоване и лепинговане на една триеща повърхност

и смяна на три триещи повърхности,

Сглобяване и документация
 Тест за херметичност

V. Клас ремонт

Разглобяване на механичното уплътнение
 Почистване с песъкоструене и ултразвук
 Подмяна на вторични уплътнители
 Проверка на допуските, подмяна на винтове
 Подмяна на пружини, шайби и опорни пръстени

смяна на четири триещи повърхности,

Сглобяване и документация
 Тест за херметичност

VI. Клас ремонт

Ако причинно-следствения анализ показва, че повредата не може да се причисли към никой от определените класове (I.,II.,III.,IV.,V) се изготвя нова оферта за ремонт .
 Ремонтът започва след писмено потвърждение от клиента

МЧУ тип	Cartex-D; HR; M481, H75, всяко двойно МЧУ на собствена втулка.
Класове ремонт	
I	5 % от стойността на ново МЧУ
II	35 % от стойността на ново МЧУ
III	45 % от стойността на ново МЧУ
IV	55 % от стойността на ново МЧУ
V	65 % от стойността на ново МЧУ
IV	Над 65% Оферта за ново МЧУ